D-ATIS 118.9
SAN ANTONIO TOWER 119.8 257.8
GND CON 121.9 348.6
CLNC DEL 126.7
CPDLC
D
ELEV 754
400 X 220
0.5% UP
216.2°
EAST CARGO RAMP
FBO
WARNING TAXIING NORTH ON TWY "L" NOT AUTHORIZED.
VAR 4.6° E
JANUARY 2015
ANNUAL RATE OF CHANGE
0.1° W
GENERAL AVIATION CUSTOMS RAMP
8505 X 150
G.R.E.
ELEV 779
0.3% UP
307.0°
200 X 200
HS 1
HS 2
ELEV 778
0.4% UP
0.3% DOWN
036.2°
FIRE STATION
5519 X 100
127.0°
ELEV 797
8502 X 150
TERMINAL
TWR 1030
U.S. CUSTOMS
SOUTH RAMP
ELEV 786
200 X 200
WEST RAMP
AIR CARGO WEST
FIELD ELEV 809
100 X 150
0.3% DOWN
200 X 200
RWY 04-22
PCN 91 R/B/W/T
S-95, D-190, 2D-270
RWY 13L-31R
PCN 61 F/C/W/T
S-59, D-120
RWY 13R-31L
PCN 86 R/B/W/T
S-95, D-190, 2D-270
CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES.
READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.
98°29.5'W
98°29.0'W
98°28.5'W
98°28.0'W
98°27.5'W
98°27.0'W
29°32.5'N
29°32.0'N
29°31.5'N