WICHITA FALLS, TEXAS

HI-TACAN RWY 33C

TACAN	APCH CRS	Rwy ldg	TDZE	Arpt Elev
SHP Chan 45	331°	10,003	989	1019

AL-454 [USAF] SHEPPARD AFB/WICHITA FALLS MUNI (KSPS)

▼ * When ALS inop, increase CAT CDE vis to 1 mile.
** Circling not authorized W of Rwy 15R-33L.

ALSF-1 (A1)

MISSED APPROACH: Climb and maintain 3300, intercept SHP TACAN R-335 to SHP R-335/9 DME (MEDSE) and hold.

ATIS ★	APP CON	TOWER ★	GND CON	CLNC DEL	ASR
132.05 269.9	118.2 269.025	119.75 279.525 (CTAF)	125.5 289.4	121.2 282.225	

CAUTION: Do not confuse parallel taxiway with Rwy 15R-33L.







EMERG SAFE ALT 100 NM 4600

VGSI and descent angles not coincident.

3300 SHP R-335 | MEDSE SHP 9



ELEV 1019 | TDZE 989

HIRL all rwys
REIL Rwys 15L, 33R, and 36



CATEGORY	C	D	E
S-33C *	1340-⅝ 351 (400-⅝)		
C CIRCLING **	1480-1½ 461 (500-1½)	2020-3 1001 (1100-3)	2080-3 1061 (1100-3)

WICHITA FALLS, TEXAS

33°59′N-98°30′W SHEPPARD AFB/WICHITA FALLS MUNI (KSPS)

Amdt 7 08SEP22

HI-TACAN RWY 33C

SC-2, 21 MAR 2024 to 18 APR 2024